VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	FABRICANTE	MODELO
[redacted]	[redacted]	PORSCHE	PORSCHE PANAMERA 4EHYB
COR	ANO FAB	ANO MOD	COMBUSTÍVEL
CINZA	2021	2021	GASOLINA/ELETRICO
KM	MOTOR		
14.528	[redacted]		

RESUMO

ESTRUTURA	IDENTIFICAÇÃO	PINTURA	MOTOR	CHASSI
✓	✓	✓	✓	✓

✓ ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI	NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO
NÃO CONSTA COMO ROUBADO	NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO
O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"	NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES
NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO	NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS
NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO	DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS
NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS	NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES
NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA	

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

APROVADO

PROPRIETÁRIO

VISTORIA

VISTORIA
[redacted]

ID
[redacted]

DATA
25/02/2025

HORA
10:20

UNIDADE
[redacted]

CLIENTE
PARTICULAR

ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA OK	LONGARINA DIANTEIRA DIREITA OK	PAINEL OK
PAINEL CORTA FOGO OK	PARALAMA INTERNO ESQUERDO OK	PARALAMA INTERNO DIREITO OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO OK	TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO OK	COLUNA DIANTEIRA DIREITA OK
COLUNA CENTRAL DIREITA OK	COLUNA TRASEIRA DIREITA OK	CAIXA DE AR LADO DIREITO OK
LATERAL TRASEIRA DIREITA OK	COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO OK	COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO OK
COLUNA TRASEIRA ESQUERDA OK	LATERAL TRASEIRA ESQUERDA OK	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA OK	PAINEL TRASEIRO OK	TETO ESTRUTURA OK
PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA MALAS (INTERIOR) OK	CAIXA ESTEPE OK	



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

LONGARINA ESQUERDA TRASEIRA

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

APROVADO

ESTRUTURA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

PAINEL TRASEIRO



PAINEL DE INSTRUMENTO (FOTO COLETADA DO BANCO TRASEIRO)

HODÔMETRO

COMPARTIMENTO DO MOTOR

FRENTE 45º LADO DIREITO

FRENTE 45º LADO ESQUERDO

TRASEIRA 45º LADO DIREITO

TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

APROVADO

ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL DIREITO

LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL ESQUERDO

LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL ESQUERDO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE AMORTECEDOR DIREITO

PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



QUADRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

QUADRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

QUADRO PORTA TRASEIRA DIREITA

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

APROVADO

ESTRUTURA

QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

PINTURA

1 CAPÔ: OK

2 TETO PINTURA: OK

3 TAMPA DO PORTA MALAS: OK

4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK

5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK

6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK

7 PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO: OK

8 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK

9 PARALAMA TRASEIRO DIREITO: OK

10 PORTA TRASEIRA DIREITA: OK

11 PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK

12 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: OK

13 PARA-CHOQUE DIANTEIRO: NÃO APLICÁVEL

14 PARA-CHOQUE TRASEIRO: NÃO APLICÁVEL



Pintura original | Pequenos riscos/Amassado | Repintura | Repintura com massa | Avariado | Não Aplicavel

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

APROVADO

ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO
ORIGINAL



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

VIDROS

PARA-BRISA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR
OK

NÚMERO DO CHASSI
OK



NÚMERO MOTOR

PLACA TRASEIRA

NÚMERO DO CHASSI

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

APROVADO

VEÍCULO

MODELO	CHASSI	PLACA	FABRICANTE
I/PORSCHE PANAMERA 4EHYB	[redacted]		PORSCHE

COMBUSTÍVEL	ANO FAB	ANO MOD	COR
GASOLINA/ELETRICO	2021	2021	CINZA

NÚMERO DO MOTOR
[redacted]

QUILOMETRAGEM
14.528

Parecer Técnico: APROVADO

Observações:

[redacted]

APROVADO

FOTOS ADICIONAIS



[redacted]

UNION SOLUTIONS

[redacted]

RESUMO

VEÍCULO

MARCA / MODELO:
PORSCHE / PANAMERA 4EHYB

FABRICAÇÃO / MODELO:
2021 / 2021

COR:
CINZA

EMPLACAMENTO:
GRAMADO - RS

CONSULTA

ENTRADA:
[redacted]

DATA REALIZAÇÃO:
25/02/2025 10:47

USUÁRIO:
[redacted]

SOLICITADO POR:
[redacted]

✓ ITENS APROVADOS

BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA
COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA		

! ITENS ALERTAS

NÃO HÁ ITENS

✗ ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

DADOS ESTADUAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA	[redacted]	CHASSI	[redacted]
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL		NÚMERO DO MOTOR ATUAL	
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO		POTÊNCIA	
CILINDRADAS		RENAVAM	
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	21/02/2025
MUNICÍPIO / UF	GRAMADO/RS	CPF/CNPJ FATURADO	[redacted]

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	PORSCHE/PANAMERA 4EHYB	COR	CINZA
ANO FABRICAÇÃO	2021	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2021	NÚMERO DE PASSAGEIROS	[redacted]
COMBUSTÍVEL	GAS/ELETR	CATEGORIA	NÃO INFORMADO
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	AU - SEDAN GRANDE

PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	[redacted]
CPF/CNPJ	NÃO INFORMADO		

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	[redacted]	CAPACIDADE DE CARGA	0.0
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO		TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	[redacted]	CARROCERIA	[redacted]
QUANTIDADE DE EIXOS		TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO

COMUNICAÇÃO DE VENDA

DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

DADOS ESTADUAIS

DÉBITOS

CETESB	R$ 0,00	DER	R$ 0,00
DERSA	R$ 0,00	DETRAN	R$ 0,00
IPVA	R$ 0,00	MUNICIPAIS	R$ 0,00
PRF	R$ 0,00	RENAINF	R$ 0,00
LICENCIAMENTO	R$ 0,00	MULTAS	R$ 0,00
DPVAT	R$ 0,00		

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

HISTÓRICO VENDA

NADA CONSTA

VEICULOS OFERTADOS A LEILÃO

NADA CONSTA

LEILÃO COMPLEMENTAR

NADA CONSTA

Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.

• Esta consulta não contém dados do RNS.
• Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
• Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
• A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela [redacted] sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e\ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a [redacted] não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A [redacted] é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a [redacted] qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e\ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a [redacted] é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e\ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e\ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.