

**DADOS GERAIS:**

DATA:	20/05/2024 15:47:53
CLIENTE:	PARTICULAR PRESIDENTE PRUDENTE - ESTRUTURAL
UNIDADE:	VISAO TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE

STATUS:	APROVADO
Nº DA VISTORIA:	
VISTORIADOR:	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	BMW
ANO FAB./MODELO:	2022/2023
PLACA:	
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	

MODELO/VERSÃO:	BMW/320I GP FLEX
COR:	BRANCA
CIDADE:	TUPA
Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO MOTOR NO CRLV:	
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
KM:	27190

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade FERREIRA E SIQUEIRA VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria Técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Eu, PARTICULAR PRESIDENTE PRUDENTE - ESTRUTURAL declaro ter recebido o seguinte da: FERREIRA E SIQUEIRA VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 45.764.245/0001-38 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

BRASIL, 2218 - CEP:19.013-001 - PRESIDENTE PRUDENTE



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA




TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



LACRE



HODÔMETRO



ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



VIDRO





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA




TRASEIRA



PLACA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR LADO ESQUERDO



Eu, PARTICULAR PRESIDENTE PRUDENTE - ESTABELECIMENTO, declaro ter recebido o seguinte da FERRREIRA E OLIVEIRA VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 13.574.241/0001-30 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

BRASIL, 2218 - CEP:19.013-001 - PRESIDENTE PRUDENTE



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

TORRE DO AMORTECEDOR LADO DIREITO




Eu, PARTICULAR PRESIDENTE PRUDENTE - ESTRUTURAL declaro ter recebido o seguinte da: FERREIRA E SIQUEIRA VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 45.704.245/0001-38 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

BRASIL, 2218 - CEP:19.013-001 - PRESIDENTE PRUDENTE



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA




VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]