

CHECKMAT SANTO ANDRE CNPJ 22.408.580/0001-93

Telefone: (11) 2774--7379 -

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 03/07/2025

Página: 1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:

CNPJ/CPF Solicitante:

Proprietário:

CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:

VW | VW POLO MCA

Combustível:

ALCOOL/GASOLINA

Placa:

Kilometragem:

78939

Renavam:

Data Emissão CRLV:

Fabricação/Modelo:

2019 / 2020

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:

Motor BIN:

Chassi Veículo:

Motor Veículo:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e tarjeta em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante.

1-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

Original

2-DO BATENTE DA PORTA:

Original

3-DO ASSOALHO:

Original

1-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

Original/Dentro do padrão

2-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro do padrão

3-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrão

4-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro do padrão

5-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Original/Dentro do padrão

6-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

Original/Dentro do padrão

7-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Original/Dentro do padrão

8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Original/Dentro do padrão

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 4 DE JULHO DE 2025

Dianteira



Traseira



Placa



Hodômetro



Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito




Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda




Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita

