Laudo Cautelar

Forth Vistorias Guarujá

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

[redacted]

Dados

Realizado Em:	07/07/2025 17:42	**O.S:** [redacted]	**CNPJ:** [redacted]
Vistoriador [redacted]		**Digitador:** Nenhum digitador	**Analista:** [redacted]

Dados do solicitante

Nome: [redacted]	**CPF/CNPJ:** [redacted]

Dados do proprietário

Nome do proprietário:	**CPF/CNPJ:**

Dados do veículo

Placa: [redacted]	**Marca:** I	**Modelo:** HYUNDAI I30 1.8	**Tipo:** AUTOMÓVEL
Fabricação/Modelo: 2014 / 2015	**Quilometragem:** 82203	**Cidade:** SAO SEBASTIAO	**UF Atual:** SP
CRLV:	**Nº do lacre:** QR CODE	**Tipo de lacre:**	**Renavam:** [redacted]

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN) [redacted]	**Chassi (Atual):** [redacted]
Motor (BIN): [redacted]	**Motor (Atual):** [redacted]
Combustível (BIN): GASOLINA	**Combustível (Atual):** GASOLINA
Cor (BIN): PRETA	**Cor (Atual):** PRETA
Cambio (BIN):	**Cambio (Atual):**



TRASEIRA

FRENTE

Fotos do veiculo



Nº do motor

HODÔMETRO

ETIQUETA ETA

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

[redacted]

[redacted]

Telefone: 1333791448
E-mail: forthvistoriasguaruja@gmail.com
Av Adhemar De Barros, Nº 2765.0 - Vila Ligya, Guaruja, CEP: 11430005

PLACA

COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA DO CINTO

OCR

[redacted]

Telefone: 1333791448
E-mail: forthvistoriasguaruja@gmail.com
Av Adhemar De Barros, Nº 2765.0 - Vila Ligya, Guaruja, CEP: 11430005

[redacted]

Lacre / QR-Code.



CHASSI

Checklist

ESTRUTURA:

ESTRUTURA 1: **ORIGINAL**

LACRE / QR-CODE:

LACRE/ QRCODE 1: **ORIGINAL**

GRAVAÇÃO DOS VIDROS:

VIDRO TRASEIRO 1: **ORIGINAIS**
VIDRO PORTA TRAS DIR 1: **ORIGINAIS**
VIDRO PORTA TRAS ESQ 1: **ORIGINAIS**
VIDRO PORTA DIANT DIR 1: **ORIGINAIS**
VIDRO PORTA DIANT ESQ 2: **ORIGINAIS**
VIDRO PARABRISA 2: **ORIGINAIS**

ETIQUETA ETA:

ETIQUETA ETA: BATENTE PORTA /2: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**
ETIQUETA ETA: COMPARTIMENTO MOTOR /1: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

CÂMBIO:

CÂMBIO 1: **CÂMBIO SEM VESTÍGIO DE ADULTERAÇÃO**

CHASSIS:

CHASSI: **ORIGINAL**

MOTOR:

MOTOR: **ORIGINAL**

Croqui



Traseira (Interna)



Dianteira (Interna)



Esquerda (Interna)

[redacted]

Telefone: 1333791448
E-mail: forthvistoriasguaruja@gmail.com
Av Adhemar De Barros, Nº 2765.0 - Vila Ligya, Guaruja, CEP: 11430005

[redacted]



Direita (Interna)



Dianteira (Externa)



Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

Nenhuma observação encontrada.

[redacted]

Telefone: 1333791448
E-mail: forthvistoriasguaruja@gmail.com
Av Adhemar De Barros, Nº 2765.0 - Vila Ligya, Guaruja, CEP: 11430005

[redacted]

Responsáve[redacted]

Em[redacted]

AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico** e **informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística.** Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

[redacted]
Telefone: 1333791448
E-mail: forthvistoriasguaruja@gmail.com
Av Adhemar De Barros, Nº 2765.0 - Vila Ligya, Guaruja, CEP: 11430005

[redacted]

Company Confer
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS

[redacted]

[redacted]

[redacted]

HYUNDAI
HYUNDAI I30 1.8

REALIZADA EM: 07/07/2025 às 17:27

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [redacted]	**Marca/Modelo:** I / HYUNDAI I30 1.8	
Chassi [redacted]	**Motor:** [redacted]	**Combustível:** Gasolina
Cor: Preta	**Tipo de veículo:** Automovel	**Município/UF:** SAO SEBASTIAO / SP
Ano fabricação: 2014	**Ano modelo:** 2015	**UF de Origem:** RJ
UF Faturado: RJ	**Caixa de câmbio:**	**Situação:** CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	**Lotação:** 5	**Potência:** 150
Carroceria:	**Cilindradas:** 1797	**Procedência:** Importado
Situação Chassi: Normal	**Capacidade carga:** 191	**Eixo traseiro:** 0
Terceiro eixo: 0	**Documento importadora:**	**Identidade importadora:** 0
Número DI: [redacted]	**Fabricante:**	**Segmento:** AU - HATCH MEDIO
Grupo modelo veículo: I30	**Capacidade máxima tração:**	**Peso bruto:** 191
Última atualização: 2024-05-16		

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [redacted]	**Situação:** CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / HYUNDAI I30 1.8	**Tipo de veículo:** AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2015	**Procedência:** IMPORTADA
Município/UF: SAO SEBASTIAO / SP	**Chassi:** [redacted] Normal
Motor: G4NBEU689619	**Renavam** [redacted]
Combustível: GASOLINA	**Cor:** PRETA
Capacidade de passageiros: 5	**Espécie:** Passageiro
Cilindradas: 1797	**Peso bruto(PBT):** 191
Potência: 150	**Capacidade de carga:** 191
Eixo: 2	**Eixo Traseiro Dif:** 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

Alienação Fiduciária

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[redacted]	[redacted]	✓
Motor			✓
Cor	PRETA	PRETA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi

Chassi [redacted]

Região : Coreia / Ceilao / Israel

Montadora : Hyundai Korea (passenger e multi-purpose vehicle)

Modelo : I/HYUNDAI I30 1.8

Carroceria : AU - HATCH MEDIO

Ano Modelo : 2015

Combustível : Gasolina

Origem : Importado

País : Importado

Categoria : Automovel

Marca : Hyundai

Versão : I/HYUNDAI 1.8

Ano Fabricação : 2014

Cilindradas : 1797

Base estadual (Cortesia)

Placa: [redacted]

Marca/Modelo: I / HYUNDAI I30 1.8

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADA

UF de origem: RJ

Motor: [redacted]

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1797

Espécie: Passageiro

Eixo: 2

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2015

Município/UF: SAO SEBASTIAO / SP

Chassi: [redacted] Normal

Renava [redacted]

Cor: PRETA

Potência: 150

Peso bruto(PBT): 191

Capacidade de carga: 191

Eixo Traseiro Dif: 0

Informações de proprietário

Proprietário Atual: [redacted]

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R$ *

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Alienação Fiduciária

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/

Gravame Cortesia

DADOS DA RESTRIÇÃO

Descrição do status do veículo: Alienação Fiduciária

Data da inclusão Gravame: 13/05/2024

DADOS DO VEÍCULO

Chassi [redacted]

Placa: [redacted]

UF: SP

Marca/Modelo: I / HYUNDAI I30 1.8

Ano Fabricação: 2014

Ano Modelo: 2015

DADOS DO AGENTE / FINANCIADO

Nome Financeira: [redacted]

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por **SSL**

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa sã[redacted]sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do[redacted]ade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa [redacted]eclara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.