

DATA REALIZAÇÃO: 26/02/2024 11:30 - DATA IMPRESSÃO: 26/02/2024 12:36

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:
 Nº CHASSI:
 Nº MOTOR:
 PLACA:
 MARCA: LR
 MODELO: DISC D300 HSE

QUILOMETRAGEM: 34098 KM
 COR: PRETA
 COMBUSTIVEL: DIESEL
 ANO FABRICAÇÃO: 2021
 ANO MODELO: 2021
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



CONFORME

172



SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

172 ITENS



CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)

2 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS


Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.***//*** VEICULO APRESENTA ALTA CAMADA DE ESPESSURA DE TINTA NOS PARALAMAS DIANTEIROS E CAPÔ DIANTEIRO, PORÉM VEICULO CONTEM PPF NAS MESMA.***//***

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO O FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
 - ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**MARCA: LR
MODELO: DISC D300 HSECOR: PRETA
COMBUSTÍVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2021
ANO MODELO: 2021
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: *****

MUNICÍPIO: PRAIA GRANDE
TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 7
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 300

CILINDRADAS:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO
NÚMERO DE EIXOS:
CMT:
PBT:
CAPACIDADE DE CARGA:


DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)


Ano Fabr/Mod a partir de 99	2021		
Dígito Verificador	Gerado Automaticamente pelo Sistema		
Fabricante	LAND ROVER	Veiculo	Inexistente,
Localização da Fábrica	Conventry - Inglaterra		
País	Inglaterra		
Região Geográfica	Europa		




HODÔMETRO




ADICIONAL 1




ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6




ADICIONAL 7



ADICIONAL 8



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




ETIQUETAETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO		
RENAVAM: ***** MUNICÍPIO: PRAIA GRANDE TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO NÚMERO DE PASSAGEIROS: 7 MONTAGEM: POTÊNCIA: 300	CILINDRADAS: PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO NÚMERO DE EIXOS: CMT: PBT: CAPACIDADE DE CARGA:	DATA DI: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)		
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2021	
Digito Verificador	Gerado Automaticamente pelo Sistema	
Fabricante	LAND ROVER	Veiculo
Localização da Fábrica	Conventry - Inglaterra	Inexistente,
Pais	Inglaterra	
Região Geográfica	Europa	



DADOS DO CLIENTE

[REDACTED]

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

[REDACTED]

MARCA:LR
MODELO: DISC D300 HSE

COR:PRETA
COMBUSTIVEL:DIESEL
ANO FABRICAÇÃO:2021
ANO MODELO:2021
SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

VERDE
(Conforme)

AMARELO
(Conforme com Observações)

VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

✓	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA	
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA
	EMPLACAMENTO	UF: SP	
	MULTAS / IPVA	[REDACTED]	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO
	RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV
	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO
	RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV
	RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
	RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)
	QTD DE PROPRIETÁRIOS	6	

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

✓	CRLV	NADA CONSTA
✓	PLACAS	NADA CONSTA
✓	VIDROS	NADA CONSTA
✓	CHASSI	NADA CONSTA
✓	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
✓	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
✓	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
✓	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
✓	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
✓	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 34098

HISTÓRICO DE RECALL

[REDACTED]

DADOS DO CLIENTE 	DADOS DO VEICULO (DENATRAN) COR: PRETA COMBUSTÍVEL: DIESEL ANO FABRICAÇÃO: 2021 ANO MODELO: 2021 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO
---	---

LEGENDA DE AVALIAÇÃO
✓ VERDE (Conforme)
! AMARELO (Conforme com Observações)
✗ VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

✓	ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINA DIREITA	OK
	CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
	LONGARINA ESQUERDA	OK
	CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
	COLUNA DIANTEIRA	OK
	COLUNA CENTRAL	OK
	COLUNA TRASEIRA	OK
	CAIXA DE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXADO ESTEPE	OK
	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
	CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
	LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
	CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
	COLUNA DIANTEIRA	OK
	COLUNA TRASEIRA	OK
	COLUNA CENTRAL	OK
	CAIXA DE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
TETO		
	TETO	OK
ASSOALHO		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE 	DADOS DO VEICULO (DENATRAN) COR: PRETA COMBUSTÍVEL: DIESEL ANO FABRICAÇÃO: 2021 ANO MODELO: 2021 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO
---	---

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

	PINTURA	NADA CONSTA
--	----------------	--------------------

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



Nome do Cliente		Parceiro Comercial	
*****		DEKRACAUTELAR COM TESTE DE PINTURA	
Data da Realização	Nº da Placa	Nº do Laudo	
26/02/2024 12:35			

PRODUTO SELECIONADO **DEKRACAUTELAR COM PINTURA**

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRACAUTELAR	✓	✓		
DEKRACAUTELAR COM PINTURA	✓	✓	✓	
DEKRAGARANTIDO	✓	✓	✓	✓