



VISTORIA VEICULAR

A VISTORIA

18/07/2025

Placa:


Responsável:

ID:

* A VISTORIA CAUTELAR*

✓ APROVADO

Renavam:
Marca/Modelo:/Q3
Cor:AZUL
Ano Fabricação:2024
Ano Modelo:2024
Combustível:GASOLINA
Renavam:
Cidade:BRASILIA
UF:DF
KM:2099



Numeração de Motor



Numeração de Chassi



Numeração Câmbio



Gravação de Vidros



Estrutura Carroçaria



Cinto de Segurança



Etiquetas/ETA



Placa/Tarjeta



Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto



Histórico de Leilão



Chassi remarcado



Restrições



Indício de Sinistro



Parecer Técnico:

Veículo examinado aprovado para conformidade e padronização de numeração de chassi e motor. Serviço contratado de análise estrutural, vide pag. 3 item 4. Analisado componentes estruturais do veículo, não itens estéticos e componentes agregados (que podem ser substituídos sem afetarem a estrutura). NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA. ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO. A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante. Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa em anexo, fornecida pela empresa. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa, não estão sujeitas a decisão da comercialização ou não do veículo, e isenta a da mesma.



VISTORIA VEICULAR

A VISTORIA

18/07/2025

Placa:

Responsável:

ID:

Interessado

CPF/CNPJ :

Nome :

RG :

Telefone :

Email:

Condições das numerações de Chassi e Motor


Numeração de Motor

Capturado:

Atual:

Fabricação:

Condição: A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes



Numeração de Chassi

Capturado:

Fabricação:

Condição: A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



Leilão

Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

Histórico de Roubo ou furto

Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Indício de Sinistro

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊



VISTORIA VEICULAR

A VISTORIA

18/07/2025

Placa:

Responsável:

ID:

⚠ Restrições de Base Estadual

👍 Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo

⚠ Restrições de Base Nacional

👍 Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

🔍 Etiquetas

👍 Etiqueta Motor

👍 Etiqueta Porta

👍 Etiqueta Assoalho

👍 **Condição:** Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Porta Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

🪟 Gravação de Vidros

👍 **Condição:** Vidro Dianteiro Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Traseiro (Vigia) Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

📄 Placa

👍 **Condição:** Tarjeta de Município em Conformidade

🚗 Estrutura Carroçaria

👍 **Condição:** O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Estruturais da Carroceria.

👤 Estado Cinto de Segurança

👍 **Condição:** N/i

⚙ Câmbio

⚠ **Condição:** Item excluído de parecer por não haver condição visual para exame.



VISTORIA VEICULAR

A VISTORIA

18/07/2025

Placa:

Responsável:

ID:

Fotos



Outro




Outro



Outro



Outro




Outro




Outro



Outro



Outro



Outro





VISTORIA VEICULAR

A VISTORIA

18/07/2025


Placa:

Responsável:

ID:




Outro



Outro



Outro



Outro



Outro




Outro



Outro



Outro



Outro





VISTORIA VEICULAR

A VISTORIA

18/07/2025

Placa:

Responsável:


ID:



Outro



Outro




Outro




Outro



Outro




Outro



Outro



Outro



Outro





VISTORIA VEICULAR

A VISTORIA

18/07/2025

Placa

Responsável


ID:



Outro



Outro




Outro




Outro




Outro




Outro



Outro



Outro



Outro





VISTORIA VEICULAR


A VISTORIA

18/07/2025


Placa

Responsável:


ID:




Outro



Outro




Outro



Outro



Outro



Outro

Esclarecimentos

O presente laudo possui caráter informativo de análise do veículo descrito, não substituindo em hipótese alguma, a Perícia Oficial do instituto de Criminalística. A validade do presente laudo restringe-se ao exato momento da vistoria cautelar, sendo assim, não nos responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações ou danos posteriores sofridas pelo veículo, tais como: chassi, câmbio, estruturas etc. O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela empresa de vistorias, podendo este ser alterado há qualquer momento, sem prévia comunicação. Repassamos na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consultas/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Critério de avaliação das seguradoras, bancos e financeiras: As companhias de seguro, bancos e financeiras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da empresa de Vistorias automotivas, independe da aceitação ou não da seguradora, bancos e financeiras.



VISTORIA VEICULAR

A VISTORIA




18/07/2025



Placa:



Responsável:



ID:

