




B C VISTORIA

Laudo Cautelar TAMANDARÉ

✓ CONFORME

Renavam [REDACTED]
Marca/Modelo:/CAYENNE
Cor:AZUL
Ano Fabricação:2018
Ano Modelo:2019
Combustível:GASOLINA
Renavam [REDACTED]
Cidade:BALNEARIO CAMBORIU
UF:SC
KM:78564



Numeração de Motor

Numeração de Chassi

Gravação de Vidros

Estrutura Carroçaria

Etiquetas/ETA

Placa/Tarjeta

Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto

Histórico de Leilão

Chassi remarcado

Restrições

Indício de Sinistro

Parecer Técnico:

O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte ou Reparo Significativo nas Partes Estruturais da Carroceria. arachoches com indícios de repintura. Para-brisa não original. CONSULTA BASE ESTADUAL INDISPONÍVEL. LAUDO PARA USO EXCLUSIVO DA TAMANDARÉ SELECT. Laudo de vistoria certifica as condições do veículo com base nas informações obtidas no BIN/RENAVAM e Vistoria física realizada na sede da ECV por seus profissionais. Qualquer modificação no veículo posterior a data/hora da emissão do laudo de vistoria ficará sob total responsabilidade do proprietário.

Dados do Veículo




Tipo: UTILITARIO	Espécie : MISTO	Procedência : IMPORTADA
Categoria : AU - SPORT	Câmbio : NÃO VERIFICADO	Passageiros : 5

Interessado

CPF/CNPJ :	Nome : TAMANDARÉ SELECT
RG :	Telefone :
Email:	



B C VISTORIA

 Condições das numerações de Chassi e Motor Numeração de Motor Numeração de Chassi Mapa de pintura

CAYENNE

2018/ 2019

Legendas

- A Amassado
- B Riscado
- C Quebrado
- D Faltante
- E Pintura OK
- F Repintura
- G Massa
- H Avariado

Observações

Seguindo pela legenda, você pode notar que cada cor é referente a um tipo de avaria ou condição do veículo.



B C VISTORIA



Leilão

Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

Histórico de Roubo ou furto

Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Indício de Sinistro

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊

Restrições de Base Estadual

Não Informado

Restrições de Base Nacional

ALIENACAO FIDUCIARIA

Etiquetas

Etiqueta Motor

Etiqueta Porta

Etiqueta Assoalho

Condição: em Conformidade.

Gravação de Vidros

Condição: Para-brisa não original.

Placa

Condição: Placa(s) em Conformidade.

 Estrutura Carroçaria


 **Condição:** O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte ou Reparo Significativo nas Partes Estruturais da Carroceria. ara-choques com indícios de repintura.



Fotos




Extra



Extra



Longarina traseira direita



Extra




Extra



Etiqueta




Extra



Outro - Eixo traseiro direito



Outro




Longarina traseira esquerda




Outro - Eixo dianteiro esquerdo




Outro - Eixo traseiro esquerdo



Vidros



Extra




CRLV




Extra



Outro - Eixo dianteiro direito



Extra




Extra




Código QR placa



Extra




Traseira




Extra



Placa




Extra




Extra



Vidros




Odômetro




Etiqueta




Extra



Frente



Extra



Extra

Esclarecimentos

Por opção do cliente, foram realizadas as pesquisas do comércio do veículo em leilão e perda total (indenização integral), nesta data, e não foram encontrados registros nas empresas dos bancos de dados conhecidos. O CLIENTE FOI INFORMADO, também, que referidos bancos de dados alimentados continuamente por informações oriundas das empresas leiloeiras e seguradoras, de tal sorte que a eventual não inclusão de determinado veículo decorrerá da omissão da respectiva informação por parte da empresa a qual coube a realização do leilão e/ou seguradora. Razão por que BC VISTORIAS se exime de qualquer responsabilidade, cabendo esta a(s) empresa(s) responsável(is) pela omissão referidas informações. A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO e não afere a estrutura do veículo. O laudo Cautelar é apenas informativo para as questões relacionadas acima. A VISTORIA CAUTELAR NÃO ANALISA HISTÓRICO DE ENCHENTE.

