



DADOS COMPLETOS:

UNIDADE: SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA
CLIENTE: PG MOTORS
DATA: 31/07/2025 17:24:44

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

PLACA: [REDACTED]
ANO FAB./MODELO: 2019/2019
Nº DO CHASSI NA BIN: [REDACTED]
Nº DO CHASSI NO CRLV: [REDACTED]
Nº DO CHASSI NO VEÍC: [REDACTED]
Nº DO CÂMBIO NA BIN: [REDACTED]
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC: [REDACTED]

CIDADE: SAO PAULO
COR: PRETA
MODELO/VERSÃO: I/AUDI Q5 2.0TFSI
Nº DO MOTOR NA BIN: [REDACTED]
Nº DO MOTOR NO CRLV: [REDACTED]
Nº DO MOTOR NO VEÍC: [REDACTED]
KM: 62920
COMBUSTÍVEL: GASOLINA

1-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

- 02-Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)
03- Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)

2-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

- 01-Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)
02-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

3-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- 08-OBSTRUÍDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

COMPARTIMENTO DO MOTOR:

- 01-ORIGINAL (OK)

BATENTE DA PORTA:

- 01-Original (OK)

DO ASSOALHO:

- 08-Não obrigatória

5-DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

DIANTEIRO DIREITO:

- 01-compatível com o ano do veículo

DIANTEIRO ESQUERDO:

- 01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO DIREITO:

- 01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO ESQUERDO:

- 01-compatível com o ano do veículo

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

VEÍCULO BLINDADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:


Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR




ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR




CINTO DE SEGURANÇA



HODÔMETRO




VIDRO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

LACRE



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA




EXTRA



EXTRA




EXTRA



ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE