



SHALOM VISTORIA VEICULAR LTDA  
CNPJ: 56.430.075/0001-67  
ENDEREÇO: AEROPORTO ALEXANDRE BAPTISTONE, 150  
TELEFONE: (11) 33848-352  
DATA VISTORIA: 04/07/2025 12:11:50

Número da Vistoria = [REDACTED]  
  
EM  
CONFORMIDADE

## VISTORIA CAUTELAR


CLIENTE: PARTICULAR

| DADOS DO PROPRIETARIO |          |               |               |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|
| NOME                  | CPF/CNPJ | TELEFONE      | E-MAIL        |
|                       |          | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |

| DADOS DO VEÍCULO        |          |                          |              |                        |            |                         |
|-------------------------|----------|--------------------------|--------------|------------------------|------------|-------------------------|
| Renavam                 | Placa    | Nº Chassi                | Tipo Veículo | Combustível            | Fabricante | Modelo                  |
|                         |          |                          |              | ALCOOL/GASOLINA        | TOYOTA     | COROLLA<br>XEI20FLEX    |
| Ano Fab.                | Ano Mod. | Capacidade               | Cor          | Nr.Motor               | Nr.Câmbio  | Kilometragem            |
| 2018                    | 2019     | 0                        | BRANCA       |                        | 0          | 85410                   |
| Nº do Chassi do veículo |          | Nº do Chassi no Cadastro |              | Nº do Motor no Veículo |            | Nº do Motor no Cadastro |
|                         |          |                          |              |                        |            |                         |

## INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

| Itens Verificados                                            | Status | Descrição |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 100-CONDIÇÃO DA PLACA:                                       | ✓ OK   |           |
| 200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:                          | ✓ OK   |           |
| 300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:                            | ✓ OK   |           |
| 400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:      | ✓ OK   |           |
| 600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:                     | ✓ OK   |           |
| 700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: | ✓ OK   |           |



### OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a SHALOM VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



## SHALOM VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 56.430.075/0001-67

ENDEREÇO: AEROPORTO ALEXANDRE BAPTISTONE, 150

TELEFONE: (11) 33848-352

DATA VISTORIA: 04/07/2025 12:11:50

Número da Vistoria = [REDACTED]



EM  
CONFORMIDADE

LATERAL DIREITA




LATERAL ESQUERDA



HODÔMETRO KM



MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR



CHASSI





## SHALOM VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 56.430.075/0001-67

ENDEREÇO: AEROPORTO ALEXANDRE BAPTISTONE, 150

TELEFONE: (11) 33848-352


DATA VISTORIA: 04/07/2025 12:11:50

Número da Vistoria =



EM  
CONFORMIDADE

DOC. DO VEÍCULO





SHALOM VISTORIA VEICULAR LTDA  
CNPJ: 56.430.075/0001-67  
DIGITE AQUI O RODAPE DO LAUDO

Número da Vistoria =



EM  
CONFORMIDADE

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

