



BARRA FUNDA - SP

CNPJ: [REDACTED]
ENDEREÇO: RUA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI, 625
TELEFONE: (11) 33926-039
DATA VISTORIA: 15/07/2025 17:08:45

Número da Vistoria = [REDACTED]



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: X-5 AUTOMOVEIS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
			1	GASOLINA	MINI	I/MINI COOPER S 5P
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor		Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2023		VERMELHA			39752

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100 - CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200- CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
3000 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:	✓ OK	
500 - CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
600- CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS/VIN:	✓ OK	
700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
800-REGISTRO/HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:




BARRA FUNDA - SP

CNPJ: [REDACTED]
ENDEREÇO: RUA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI, 625
TELEFONE: (11) 33926-039
DATA VISTORIA: 15/07/2025 17:08:45

Número da Vistoria = [REDACTED]



GRAVACAO_VIDROS



ETIQUETA_VIS_COLUNA




COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



PLACA_LACRE





BARRA FUNDA - SP

CNPJ: [REDACTED]
ENDEREÇO: RUA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI, 625
TELEFONE: (11) 33926-039
DATA VISTORIA: 15/07/2025 17:08:45

Número da Vistoria = [REDACTED]



CONFORME

CAIXA_ESTEPE



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



HODOMETRO_KM



COMPARTIMENTO_MOTOR



ETIQUETA_VIS_MOTOR






BARRA FUNDA - SP

CNPJ: [REDACTED]
ENDEREÇO: RUA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI, 625
TELEFONE: (11) 33926-039
DATA VISTORIA: 15/07/2025 17:08:45

Número da Vistoria = [REDACTED]



N_CHASSI



N_MOTOR

