IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME
12/07/2025 10:45:22

DADOS DO VEÍCULO

Nº VISTORIA:	[redacted]	KILOMETRAGEM:	56404
Nº CHASSI:		COR:	AZUL
Nº MOTOR:		COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:		ANO FABRICAÇÃO:	2022
MARCA:	HYUNDAI	ANO MODELO:	2022
MODELO:	HYUNDAI/CRETA1TA PLTINUM	SITUAÇÃO CHASSI:	1

SITUAÇÃO GERAL

- CONFORME: 0 ITENS
- CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 0 ITENS
- NÃO CONFORME: 0 ITENS







IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
CRLV	PARTE DIANTEIRA	RESTRIÇÕES
PLACA	PARTE TRASEIRA	HISTÓRICO DE LEILÃO
MOTOR	LADO ESQUERDO	RECAL
CHASSI	LADO DIREITO	ROUBO E FURTO
KM	TETO	IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
VIDROS	ASSOALHO	ACIDENTES
CINTOS	PINTURA ESTRUTURAL	OUTROS
	PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:

[redacted]

powered by MEGALAUDO

IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

LATERAL_DIREITA

COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA

HODÔMETRO

COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA

LATERAL_ESQUERDA

TRASEIRA

[redacted]

powered by MEGALAUDO

IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

LACRE

VIDRO



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA

COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA

CHASSI

ETIQUETA_VIS_COLUNA

[redacted]

powered by MEGA LAUDO

IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

CAIXA_ESTEPE

LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA

LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA

LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA

ETIQUETA_VIS_MOTOR

COMPARTIMENTO DO MOTOR

[redacted]

powered by MEGA LAUDO

IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA

MOTOR

DIANTEIRA

[redacted]

powered by MEGA LAUDO

IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÕES | NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:	15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR	11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo
200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR	18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI	14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante
300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI	15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO	02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR	Original
502 DO BATENTE DA PORTA	Original

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)	Dentro dos padrões / Original
602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Dentro dos padrões / Original
603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Dentro dos padrões / Original
604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	Dentro dos padrões / Original
605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	Dentro dos padrões / Original
606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA	Dentro dos padrões / Original

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.	Nenhum registro encontrado.
901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.	Nenhum registro encontrado.
902 REGISTRO/VENDA DIRETA.	Nenhum registro encontrado.
903 REGISTRO/REMARKETING.	Nenhum registro encontrado.
904 REGISTRO/SINISTRO.	Nenhum registro encontrado.

1000 AUTO OBSERVAÇÕES

1000 AUTO OBSERVAÇÕES	1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

[redacted]

IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÕES | NÃO CONFORME

PINTURA

PINTURA

TESTE DE PINTURA

ESTRUTURA INTERNA



PEÇAS EXTERNAS



[redacted]

IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

[redacted]