



Dados do Cliente/Interessado

Nome:

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:



Dados do Veículo

Marca:

PORSCHE

Modelo:

PORSCHE MACAN

Ano Fab. / Modelo:

2021 / 2021

Cor:

CINZA

Placa:

Município:

ITU-SP

Combustível:

GASOLINA

KM:

46.234

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi			
Motor			
Câmbio			



Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO



420 - AUSENTE - NÃO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS FABRICADO A PARTIR DE 1999

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA



421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR



431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO



510 - APROVADO

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA



501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA



610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA



620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA DIREITA



640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

PARADELLA'S VISTORIAS DE VEÍCULOS

CNPJ: 11.377.301/0001-55

Telefone: (11) 2429-9005

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 182
Centro - Itu/SP

Vistoriador

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA EM CONFORMIDADE

8 - CRLV/CRV

✓ 801 - APROVADO

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Observações

*RESTRIÇÕES

PESQUISA ANEXA:

- CONSTA DÉBITO DE LICENCIAMENTO E MULTA
- CONSTA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

* PEÇAS NÃO AVALIADAS (PELICULA PPF)

- TETO
- CAPÔ
- PARALAMA DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Olho Vivo Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Olho Vivo Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

PARADELLA'S VISTORIAS DE VEÍCULOS

CNPJ: 11.377.301/0001-55

Telefone: (11) 2429-9005

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 182
Centro - Itu/SP

Vistoriador


DIANTEIRA 45°




TRASEIRA 45°



CHASSI




MOTOR



HODÔMETRO



CRLV



QR CODE/LACRE




CÂMBIO



ETIQUETA (VIS)



CINTO DE SEGURANÇA



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



RODA SOBRESSALENTE




PARADELLA'S VISTORIAS DE VEÍCULOS

CNPJ: 11.377.301/0001-55

Telefone: (11) 2429-9005

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 182
Centro - Itu/SP

Vistoriador



*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o micron.


PARADELLA'S VISTORIAS DE VEÍCULOS

CNPJ: 11.377.301/0001-55

Telefone: (11) 2429-9005

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 182
Centro - Itu/SP

Vistoriador



PARADELLA'S VISTORIAS DE VEÍCULOS

CNPJ: 11.377.301/0001-55

Telefone: (11) 2429-9005

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 182
Centro - Itu/SP

Vistoriador