VISTORIA CAUTELAR

DADOS GERAIS:

DATA:	07/07/2023	**STATUS:**	**APROVADO**
CLIENTE:	QUEST	**Nº DO LAUDO:**	2749097
UNIDADE:	VILA PRUDENTE	**VISTORIADOR:**	ROGER COSME ALVES DOS SA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	MERCEDES BENZ	**MODELO/VERSÃO:**	C180FF
ANO FAB./MODELO:	2016 / 2016	**COR:**	PRETA
PLACA:	**********	**CIDADE:**	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	**********	**Nº DO MOTOR NO VEÍC.:**	**********
Nº DO CHASSI NA BIN:	**********	**Nº DO MOTOR NA BIN:**	**********
Nº DO CHASSI NO CRLV:	**********	**Nº DO MOTOR NO CRLV:**	**********
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	**********	**COMBUSTÍVEL:**	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	**********	**KM:**	120045

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:
- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR:
- ✓ DENTRO DOS PADRÕES
- ✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:
- ✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER
- ✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:
ASSOALHO
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA

BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:
DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:
- ✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
- ✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROCERIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:
- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalistica - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na integra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Ultima revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergencias de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

ROGER COSME ALVES DOS SANTOS - 30713362X
Vistoriador

LUANA ROSA MARTINS - 549566247
Auxiliar Conferente

Eu, QUEST declaro ter recebido o seguinte da: KOIKE E MATSUMURA PERICIAS E VISTORIAS S/S LTDA -ME e CNPJ: 08627443000119 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

FOTOGRAFIAS DO LAUDO:	2749097

TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA




LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / ESQUER



ROGER COSME ALVES DOS SANTOS - 30713362X
Vistoriador

LUANA ROSA MARTINS - 549566247
Auxiliar Conferente

Eu, QUEST declaro ter recebido o seguinte da: KOIKE E MATSUMURA PERICIAS E VISTORIAS S/S LTDA -ME e CNPJ: 08627443000119 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!