PLACA: *******
MODELO DO VEÍCULO: M.BENZ AMG A35SD 4M

CAUTELAR V1



EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

SuperVisão®
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO





DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3728084
DATA DE VISTORIA:	25/05/2024 13:32:35
MARCA:	MERCEDES BENZ
MODELO:	M.BENZ AMG A35SD 4M
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2022
ANO MODELO:	2022
PLACA:	*******
RENAVAM:	*******
KM:	22569
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA

RESUMO DE STATUS

OK CONDIÇÃO N. DO CHASSI	VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI NO VEÍCULO
OK CONDIÇÃO N. DO MOTOR	VERIFICAÇÃO A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR NO VEÍCULO
⚠ CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO	VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CÂMBIO NO VEÍCULO
OK IDENTIFICAÇÃO E PLACAS	VERIFICA A CONDIÇÃO DOS ITENS DE IDENTIFICAÇÃO (ETIQUETAS ETA, CINTOS E VIDROS) E CONDIÇÃO DAS PLACAS
OK HISTÓRICO	INFORMA O HISTÓRICO DE LEILÃO, SINISTRO INTEGRAL E RESTRIÇÕES NO VEÍCULO
OK CONDIÇÃO DA ESTRUTURA	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO VEÍCULO, INCLUINDO LONGARINAS, COLUNAS, TETO, ASSOALHO, ETC.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- **ACESSÓRIOS E EXTRAS**

CÂMBIO AUTOMÁTICO
DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA
RETROVISORES ELÉTRICOS
AR QUENTE
ESTEPE
MACACO
RÁDIO
TETO SOLAR
VIDROS ELÉTRICOS

BANCO BI-PARTIDO
RODAS DE LIGA LEVE
AR CONDICIONADO
TRAVAS ELÉTRICAS
TÉRMICO TRASEIRO
ANTENA
BANCO DE COURO
COMP. DE BORDO
FAROL DE MILHA
TAPETES
TRIÂNGULO

CONDIÇÃO N. DO CHASSI

NO. CHASSI NA BIN:	*******
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	*******
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	*******

- **CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI**

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CONDIÇÃO N. DO MOTOR

NO. MOTOR NA BIN:	*******
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	*******
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	*******

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO

NO. CÂMBIO NA BIN:	*******
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	*******

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER

IDENTIFICAÇÃO E PLACAS

- **CINTOS E VIDROS**
  - **DATA DO CINTO DE SEGURANÇA**

DIANTEIRO ESQUERDO:	COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
TRASEIRO ESQUERDO:	COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
TRASEIRO DIREITO:	COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
DIANTEIRO DIREITO:	COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

  - **CONDICAO DA GRAVACAO DO CHASSI NOS VIDROS**

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA):	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

- **CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS ETA**

ETA - COMPARTIMENTO MOTOR :	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
ETA - BATENTE DA PORTA :	ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
ETA - ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIA

- **CONDIÇÕES DA PLACA**

PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

HISTÓRICO

- **REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA

- **CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA**

NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROCERIA

OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA; - A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA; - OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA; - O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023); - OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS; - A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS; - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA; - A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO; - MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO; - NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.

FOTOS

KM



Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Caixa De Ar Esq




Assoalho Central




Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D




Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



PROTEGIDO POR SUPER VISÃO

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. g° 1°, do decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015 em25/05/2024 13:32:35, conforme horário oficial de brasilia, por SILVECAR VISTORIA VEICULAR LTDA - ME
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: https//www.supervisao.com